

Thema's

Asbest

Maatregelen

Maatregelen

Bij het nemen van maatregelen, heeft het altijd de voorkeur om eerst bronmaatregelen, daarna collectieve maatregelen en tot slot pas individuele maatregelen te treffen.

- Heb je het vermoeden dat je asbest tegenkomt (of zal tegenkomen) bij je werkzaamheden, stop dan je werkzaamheden en bespreek de situatie met je leidinggevende.
- Werk bij voorkeur met kwartsvrije materialen (bijv. gips i.p.v. kalkzandsteen, of kwartsvrij i.p.v. kwartshoudende natuursteen).
- Zorg dat voorafgaand aan de werkzaamheden asbesthoudend materiaal al verwijderd of duurzaam afgeschermd is.

Collectieve maatregelen

- Zorg dat wanneer asbest (in risicoklasse 1) zelf verwijderd wordt er in ieder geval een asbestinventarisatierapport en taakrisicoanalyse op de locatie aanwezig zijn.
 - Asbestinventarisatierapport: geeft aan waar, wat en hoeveel asbest aanwezig is.
 - Taakrisicoanalyse: geeft inzicht in de specifieke risico's en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tijdens het werk op locatie.
- Bespreek tijdens de startwerkvergadering/kick-off meeting waar mogelijk asbest aanwezig is, hoe het te herkennen is en wat wel/niet mag in een bepaalde ruimte.
- Zorg voor een calamiteitenplan.
- Zorg dat asbesthoudend materiaal op de juiste manier wordt verzameld*.

* Zie hoofdstuk 4.5 van de arbocatalogus voor meer informatie

Individuele maatregelen – Vooraf

- Voorafgaand aan het werken met asbest, moet je je door een bedrijfsarts medisch laten keuren.
- Doe voorafgaand aan je werkzaamheden een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).



Individuele maatregelen – Tijdens

- Om besmetting van kleding en omgeving is van belang de volgende zaken regelmatig te reinigen op locatie:
 - Gereedschappen;
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - Armen, handen en het gezicht.
- Gebruik kunststof overschoenen en werkhandschoenen.
- Verzamel asbesthoudend afval in dubbel luchtdichte verpakkingen van PE-folie en voorzie van een asbeststicker.
- Ga nooit voorbij afzetlinten en borden 'asbestgevaar'.

Bij incidenten

Wat moet je doen bij een mogelijke blootstelling aan asbestvezels:

- De werkzaamheden onmiddellijk stoppen;
- Iedereen uit de besmette ruimte evacueren;
- Ramen en deuren sluiten en het gebied afzetten;
- Verontreinigde werkkleding en gereedschappen in de besmette ruimte achterlaten;
- Contact opnemen met je leidinggevende om te vragen naar de vervolgstappen.